

Komplett igazolás

Gépjárműadatok

Alvázsám	TMBLE9NS2N8030106
Típusjelölés	KODIAQ L&K TS140/2.0A7A
Kiszállítás dátuma	2022-02-22

Olajcsere szervíz

Dátum	2025-08-19
Futásteljesítmény	46182 km
Megbízás száma	2025003676
Elvégezte	Autó Derzbach Hajdúcsárda u. 6. 1173 Budapest Magyarország
Szerződéses ŠKODA szervízpartner	Igen
Mobilitásgarancia	Igen (a szervíz kijelzéséig)

ellenőrző szervíz olajcserevel

Dátum	2023-11-21
Futásteljesítmény	22176 km
Megbízás száma	2023004948
Elvégzett kiegészítő munkák	✓ Por-és virágpor szűrő ✓ Fékolajcsere szervíz ✓ összerékahajtás tengelykapcsoló olaj
Elvégezte	Autó Derzbach Hajdúcsárda u. 6. 1173 Budapest Magyarország
Szerződéses ŠKODA szervízpartner	Igen
Mobilitásgarancia	Igen (a szervíz kijelzéséig)

Műhely bejegyzése

Dátum	2023-05-15
Futásteljesítmény	14981 km
48S5 Végrehajtva	
Elvégezte	Autó Derzbach Hajdúcsárda u. 6. 1173 Budapest Magyarország
Szerződéses ŠKODA szervízpartner	Igen

Átrozsdásodás elleni garancia karosszériajavítás után

Dátum	2022-02-14
Futásteljesítmény	1 km
Megbízás száma	2022000615
A nálunk elvégzett karosszériajavítás a ŠKODA AUTO a.s. szakmai előírásainak megfelelően történt. Igazoljuk, hogy a javított tartományra az átrozsdásodás elleni garancia továbbra is teljes körűen érvényes.	
Elvégezte	Autó Derzbach Hajdúcsárda u. 6. 1173 Budapest Magyarország
Szerződéses ŠKODA szervizpartner	Igen

Átadás előtti átvizsgálás

Dátum	2022-02-14
Futásteljesítmény	1 km
Megbízás száma	2022000615
Elvégezte	Autó Derzbach Hajdúcsárda u. 6. 1173 Budapest Magyarország
Szerződéses ŠKODA szervizpartner	Igen
Mobilitásgarancia	Igen (a szerviz kijelzéséig)